

Příloha č. 2

Fotodokumentace k některým bodům z přílohy č. 1

1. Oprava kompenzátoru na topném systému

Obr. 1



Obr. 2




2. Budova A, kancelář 305 – zahoření kondenzátoru v osvětlovacím tělese

Obr. 3



Obr. 5

Obr. 4



Obr. 6



3. Budova C, kancelář 326 - zahoření kondenzátoru v osvětlovacím tělese

Obr. 7



Obr. 8

