


Fotodokumentace k některým bodům z přílohy č. 1


1. v důsledku deště zatopení suterénních prostor v budově A, ÚMČ Praha 10

Obr. č. 1



2. v důsledku zatékání do suteréních prostor, opadání omítky v suterénu budovy A

Obr. č. 2




Obr. č. 3



3. v důsledku deště zatopení suteréních prostor v budově A, ÚMČ Praha 10

Obr. č. 4



Obr. č. 5



4. v důsledku uvolněného dešťového svodu zatečení do prostor SF Centra

Obr. č. 6



Obr. č. 7



Obr. č. 8



5. zahoření kondenzátoru v zářivkovém tělese C324

Obr. č. 9



Obr. č. 10



6. ucpaný odpadní odpad v 1np budovy C - zatečení do prostor SF Austis a Centra

Obr. č. 11



Obr. č. 12



Obr. č. 13



Obr. č. 14

